



BARNIZ PAVONATTO MATE

BARNIZ ESPECIAL PARA PAVONATTO
PINTURA METALICA TIXOTRÓPICA AL
DISOLVENTE

Julio 2010
EGA XXX-01-FT

GENERALIDADES:

PAVONATO - BARNIZ ACRILICO MATE es un acabado mate transparente basado en resinas acrílicas disueltas en disolventes desodorizados especial para mejorar las propiedades mecánicas y reforzar la resistencia al exterior del sistema **PAVONATTO AL AGUA**.

PAVONATTO - BARNIZ ACRILICO MATE posee unas buenas propiedades de aplicación y nivelación, rellena e impermeabiliza las partículas metálicas sin modificar su aspecto ni restar propiedades decorativas. Es prácticamente inodoro y no amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado: Transparente.

Viscosidad: 60-65 KU a 20° C.

Brillo: Mate.

Peso específico: 0,900 +/- 0,020 Kilos / Litro.

Secado: 1 hora a 20° C.

Repintado: 4 horas a 20° C.

Rendimiento: 8 a 10 m² por Litro .

MODO DE EMPLEO:

Aplicar preferiblemente entre +5° C y +40° C y con una humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si se prevén lluvias o con humedades relativas muy elevadas. La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Remover bien el contenido del envase. El producto está listo al uso, no diluir.

Superficies nuevas o sin pintar

Acero, acero galvanizado, aluminio, latón: Aplicar una capa a brocha, rodillo o pistola de **IMPRIMACIÓN MULTIMETALES**. Dejar secar 8 horas a 20° C.

Madera, yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón: Aplicar una capa a brocha o rodillo de **IMPRIMACIÓN SELLADORA TXURI AL AGUA**. Dejar secar 4 a 6 horas a 20° C

Aplicar una o dos capas a brocha, rodillo o pistola de **PAVONATTO AL AGUA** Dejar secar 6 a 8 horas entre capas. Para repintar esperar 24 a 48 horas. Aplicar una capa a brocha de **PAVONATTO**

BARNIZ ACRÍLICO MATE, en trabajos al exterior.

Superficies a repintar

Si la pintura se encuentra en mal estado o a base de cola, temple o cal, eliminar completamente y proceder como en el apartado de superficies nuevas.

Lavar con agua y jabón y matizar completamente con lija fina. Eliminar polvo y dejar secar.

Aplicar una o dos capas a brocha, rodillo o pistola de **PAVONATTO AL AGUA**. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas. Dejar secar 6 a 8 horas entre capas. Para repintar esperar 24 a 48 horas.

Aplicar una capa a brocha de **PAVONATTO - BARNIZ ACRÍLICO MATE**.

RECOMENDACION:

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco y ventilado, de acuerdo con la legislación vigente. Preservar de las heladas o temperaturas muy bajas durante su almacenaje.

Observar las indicaciones incluidas en la etiqueta, los derrames o salpicaduras debe eliminarse inmediatamente con un detergente adecuado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y procurar atención médica.

ETIQUETADO COV

Directiva 2004/42/IIA (h) (750)

MAX COV: 750

PRESENTACIÓN: Envases: 1 y 4 litros

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.