

FILMATEX FARBLOS

BARNIZ PELABLE

Septiembre 2010
EGA-671-01-FT

GENERALIDADES:

FILMATEX FARBLOS es un barniz pelable, fabricado a base de emulsiones de cloruro de polivinilo debidamente plastificado.

FILMATEX FARBLOS, pertenece al grupo de barnices llamados pelables o despellejables, que tienen una misión protectora de chapas u objetos de hierro, acero, aluminio, metales ligeros y vidrio, impidiendo la oxidación y facilitando la protección de los objetos en el transporte y almacenaje. Cumplidos estos objetivos, se pela o despelleja con mucha facilidad.

FILMATEX FARBLOS, es especialmente indicado para la protección de la carpintería metálica durante la construcción de los edificios y en el transporte; partes cromadas o niqueladas de diferentes objetos, etc. Asimismo, es de gran interés para la protección de superficies de hierro y acero sobre las que haya que trabajar con pinturas, aceites, etc., al objeto de evitar que tales superficies se manchen. Dado en la consistencia necesaria, una o dos capas, constituye un auténtico embalaje de piezas pequeñas, sobre todo aquellas que han de ser transportadas por mar.

CARACTERISTICAS:

Color: INCOLORO, entonable con nuestro Sistema Tintométrico.

Aspecto: TRANSPARENTE, incoloro o coloreado.

Viscosidad: 45" \pm 5 Copa Ford nº 4

Densidad: 0,88 \pm 0,05

Sólidos: EN PESO: 18,7 \pm 2%

EN VOLUMEN: 12,5 \pm 2%

Secado: 10-15 MINUTOS, dependiendo de la temperatura ambiente y del espesor de la película

Rendimiento: Es variable, dependiendo de los objetos

a pintar y del espesor de la capa.

Disolvente: Puede diluirse, con DISOLVENTE FILMATEX.

ETIQUETADO COV

Directiva 1999/13 (RD.117/2003)

Disolventes: 81.3% Peso

COV (suministro): 80.3% Peso

COV: 62.1% (expresado como carbono)

Peso molecular (medio): 84.0

Número átomos C (medio): 5.4

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Preparación de las superficies: Las superficies deben estar limpias, eliminando grasas, polvo, etc.

Aplicación: A PISTOLA, procurando dar una capa de espesor suficiente y uniforme.

FILMATEX FARBLOS, debe ser aplicado en capas de suficiente espesor. Capas delgadas, dificultan la operación del arrancado del barniz, al no tener la suficiente consistencia.

FILMATEX FARBLOS, no debe ser aplicado a brocha, ya que la falta de uniformidad de los espesores de la capa que proporciona este sistema de aplicación, impedirá su correcto arrancado.

RECOMENDACIONES:

El Barniz Pelable **FILMATEX FARBLOS**, tiene una misión protectora, por lo que deberá ser arrancado inmediatamente después de haber cumplido su misión, ya que el paso del tiempo y la intemperie, en su caso, hacen perder elasticidad al barniz, dificultando el despellejado del mismo

Para el pelado o despellejado del **FILMATEX FARBLOS** basta con una incisión en diferentes zonas, para que la película pueda ser arrancada dejando el fondo al descubierto en su estado original.

FILMATEX FARBLOS no debe ser aplicado encima de objetos pintados.

Antes de utilizar **FILMATEX FARBLOS**, remover perfectamente el contenido del envase hasta conseguir una perfecta **HOMOGENEIZACIÓN**.

Cerrar cuidadosamente los envases, para evitar evaporación.

PRESENTACIÓN:

Envases de 4 y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.